

**HRN-56/120**

**CZ**

**HRN-56/208**

**SK**

**HRN-56/240**

**EN**

**HRN-56/400**

**RO**

**HRN-56/480**

**PL**

**HRN-56/575**

**HU**

**RU**

**HRN-56/120**

**Relé pro kontrolu sledu a výpadku fází**

**Relé pre kontrolu sledu a výpadku fáz**

**Relay for monitoring phase sequence and failure**

**Releu de monitorizare a succesiunii fazelor și a avariilor**

**Przekaźnik do kontroli zaniku i kolejności faz**

**Fázis sorrendet és kiesést figyelő relé**

**Реле контроля последовательности и**

**выпадения фаз**

### Varovaný!

### Varovanie!

### Warning!

### Avertizare!

### Ostrzeżenie!

### Figyelem!

### Vнимание!

Přístroj je konstruován pro připojení do 3-fázové sítě střídavého napětí a musí být instalován v souladu s předpisy a normami platnými v dané zemi. Instalační, připojení, nastavení a obsluhu může provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací, která se dokonale seznámila s tímto návodem a funkčí přístroje. Přístroj obsahuje ochrany proti přepěťovým špičkám a rušivým impulsům v napájecí síti. Pro správnou funkci této ochrany však musí být v instalaci předřazené vhodné ochrany vyššího stupně (A, B, C) a dle normy zabezpečené odrušení spinážních přístrojů (stykáče, motory, induktivní zátěže apod.). Před zahájením instalace se bezpečně ujistěte, že zařízení není pod napětím a hlavní vypínač je v poloze "VYPNUTÉ". Neinstalujte přístroj ke združenému nadměrnému elektromagnetickému rušení. Správnou instalaci přístroje zajistíte dokonalou cirkulaci vzduchu tak, aby při trvalém provozu a vyšší okolní teplotě nebyla překročena maximálně dovolená pracovní teplota plotepla přístroje. Po instalaci a nastavení použijte šroubovací šířky cca 2 mm. Mějte na paměti, že se jedná o plně elektronický přístroj a podle toho také k montáži přistupujte. Bezproblémová funkce přístroje je také závislá na správném způsobu transportu, skladování a záchráni. Pokud objevíte jakékoli znaky poškození, deformace, nefunkčnosti nebo chybějící diel, neinstalujte tento přístroj a reklamujte ho u prodejce. S výrobkem se musí po ukončení životnosti zacházet jako s elektronickým odpadem.

The device is constructed to be connected into 3-phase main and must be installed in accordance with regulations and norms applicable in a particular country. Installation, connection and setting can be done only by a person with an adequate electro-technical qualification which has read and understood this instruction manual and product functions. The device contains protections against over-voltage peaks and disturbing elements in the supply main. To ensure correct function of these protection elements it is necessary to front-end other protective elements of higher degree (A, B, C) and screening of disturbances of switched devices (contactors, motors, inductive load etc.) as it is stated in a standard. Before you start with installation, make sure that the device is not energized and that main switch is OFF. Do not install the device to the sources of excessive electromagnetic disturbances. By correct installation, ensure good air circulation so the maximal allowed operational temperature is not exceeded in case of permanent operation and higher ambient temperature. While installing the device use screwdriver width approx. 2 mm. Keep in mind that this device is fully electronic while installing. Correct function of the device is also depended on transportation, storing and handling. In case you notice any signs of damage, deformation, malfunction or missing piece, do not install this device and claim it at the seller. After operational life treat the product as electronic waste.

Dispozitul este constituit pentru a fi legat la rețea de curent alternativ trifazat și trebuie instalat conform instrucțiunilor și a normelor valabile în țara respectivă. Înstalarea, racordarea, exploatarea o poate face doar persoana cu calificare electro-tehnică care a luat în cunoștință modul de utilizare și cunoaștu funcțiile dispozitivului. Dispozitivul este prevăzut cu protecție împotriva vârfurilor de supratensiune și a interruptorilor din rețea de alimentare. Pentru asigurarea acestor funcții de protecție trebuie să fie prezentă în instalație mijloace de protecție compatibile de nivel înalt (A, B, C) și conform normelor asigurării protecție contra perturbărilor ce pot fi datorate dispozitivoare conectate (contactoare, motoare, sarcini inductive). Înainte de montarea dispozitivului va asigurați că instalația nu este sub tensiune și întreupătură principală este în poziția „DECONNECTAT”. Nu instalați dispozitivul la instalări cu perturbări electromagnetice mari. La instalarea corectă a dispozitivului asigurați o circulație ideală a aerului astfel încât, la funcționare indelungată și la temperatură a mediului ambient mai ridicată să nu se depășească temperatura maximă de lucru a dispozitivului. Pentru instalare folosiți suruburi de 2 mm. Aveți în vedere că este vorba de un dispozitiv electronic și la montarea acestuia procedați ca atare. Funcționarea fară probleme a dispozitivului depinde și de modul în care este folosit în transport, depozit. Dacă descoperiți existența unei deteriorări, deformări, nefuncționarea sau lipsa unor părți componente, nu instalați acest dispozitiv și reclamați-l la vânzător. Dispozitivul poate fi demontat după expirarea perioadei de exploatare, reciclat și după ce depozitat în siguranță.

Urządzenie jest przeznaczone dla podłączenia do siecią 3-fazowymi i musi być zamontowane zgodnie z normami obowiązującymi w danym kraju. Instalacja, podłączenie, ustawianie i serwisowanie powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego elektryka, który zna funkcjonowanie i parametry techniczne tego urządzenia. Dla właściwej ochrony zaleca się zamontowanie odpowiedniego urządzenia ochronnego na przednim panelu. Przed rozpoczęciem instalacji główny włącznik musi być umieszczony w pozycji „SWITCH OFF” oraz urządzenie musi być wyłączone z prądu. Nie należy instalować urządzenia w pobliżu innych urządzeń wysyłających fałszywe elektromagnetyczne. Dla właściwej instalacji urządzenia potrzebne są odpowiednie warunki dotyczące temperatury otoczenia. Należy użyć śrubokrętu 2mm dla skonfigurowania parametrów urządzenia. Urządzenie jest w pełni elektroniczne instalacja powinna zakonczyć się sukcesem w wyniku postępowania zgodnie z tą instrukcją obsługi. Bezproblemowość użytkowania urządzenia wynika również z warunków transportu, składowania oraz sposobu obchodzenia się z nim. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad bądź usterek, braku elementów lub zniszczenia tylko skontaktuj się ze sprzedawcą. Produkt może być po czasie roboczym ponownie przetwarzany.


Изделие произведено для подключения к 3-фазной сети переменного напряжения. Монтаж изделия должен быть произведен с учетом инструкций и нормативов данной страны. Монтаж, подключение, настройка и обслуживание может проводить специалист с соответственной электротехнической квалификацией, который пристально изучил эту инструкцию применения и функции изделия. Автомат оснащен защитой от перегрузок и посторонних импульсов в подключенной цепи. Для правильного функционирования этих охран при монтаже дополнительно необходимо охрана более высокого уровня (A, B, C) и нормативно обеспеченная защита от коммутируемых устройств (контакторы, моторы, индуктивные нагрузки и т.п.). Перед монтажом необходимо проверить, что рядом с установленным оборудованием под напряжением, а основной выключатель должен находиться в положении "Выкл.". Не устанавливайте автомат рядом с устройствами с чрезмерными электромагнитными помехами. Для правильной работы изделия необходимо обеспечить нормальную циркуляцию воздуха таким образом, чтобы при его длительной эксплуатации и повышении внешней температуры не была превышена допустимая рабочая температура. Для монтажа и настройки примените отвертку шириной 2 мм. Не забывайте, что речь идет о полностью электронном изделии, поэтому к его монтажу и настройкам приступайте соответственно. Нормальная работа устройства также зависит от вида и способа транспортировки и условий хранения. Если обнаружите какие-нибудь признаки повреждения, деформации, поломки или недостатков деталей, не устанавливайте это изделие, а пошлите на рекомендацию продавцу. С изделием по окончании его срока использования необходимо поступать как с электронными отходами.

### Popis přístroje / Popis prístroja / Description / Descriere / Opis /

### Termék leírás / Описание устройства

### Symbol / Symbol / Symbol / Symbol / Simbol / Bekötési vázlat / Схема


### Zapojení / Zapojenie / Connection / Conexiune / Podłączenie / Bekötés / Подключение



- ① Svorky napájecího napětí  
Svorky napájecího napätia  
Supply terminals  
Terminale pentru alimentare  
Zaciski napięcia zasilającego  
Tápn csatlakozó  
Клеммы питания напряжения
- ② Indikace  
Indikácia  
Indication  
Indicare prin LED  
Signalizația  
Kijelzés  
Индикация
- ③ Nastavení úrovni Umin  
Nastavenie úrovne Umin  
Adjusting level Umin  
Reglarea Umin  
Nastawianie poziomu Umin  
Beállítás Umin  
Настройка уровня - Umin
- ④ Nastavení časové prodlevy  
Nastavenie časového oneskorenia  
Adjusting of time delay  
Reglarea întâzierii  
Nastawianie czasowego przedłużenia  
Időkésleltetés beállítás  
Настройка задержки времени
- ⑤ Výstupní kontakty  
Výstupné kontakty  
Output contact  
Contacte de ieșire  
Zaciski wyjściowe  
Kímeneti csatlakozó  
Выходные клеммы


### HRN-56/120, HRN-56/208

### HRN-56/240, HRN-56/400



### HRN-56/480


### HRN-56/575



Druh zátěže Type of load				AC5a nekompenzované/ uncompensated	AC5a kompenzované/ compensated				AC12
mat.kontaktu/mat. contacts AgNi, kontakt/contact 8A	250V / 8A	250V / 3A	250V / 2A	230V / 1.5A (345 VA)	x	300W	x	250V / 1A	250V / 1A
Druh zátěže Type of load				DC1	M	DC5	DC12	DC13	DC14
mat.kontaktu/mat. contacts AgNi, kontakt/contact 8A	x	250V / 3A	250V / 3A	24V / 8A	24V / 3A	24V / 2A	24V / 8A	24V / 2A	x

Technické parametry	Technické parametre	Technical parameters	Parametrii tehnicii	Dane techniczne	Műszaki paraméterek	Технические параметры	HRN-56/120	HRN-56/208	HRN-56/240	HRN-56/400	HRN-56/480	HRN-56/575
Hlídací svorky.	Kontrolné svorky.	Supply and measuring;	Terminale pentru alimentare;	Zářítky nadzorowania;	Měřicí sondačky;	Контрольные клеммы;					1,1,2,1,3	
Napájecí svorky:	Napájající svorky:	Supply terminals;	Terminale pentru alimentare;	Zářítky zasilania;	Tápsatázkók;	Клеммы питания;					1,1,2,1,3	
Napájecí a hlásné napět (Uh):	Nap. a kontrolné napětie (Uh):	Supply/measured voltage;	Sústava fórsťania măștrată;	Napätie;	Feszültség;	Napájenie / питание и замера;	3 x 120V / 50Hz	3 x 208V / 50Hz	3 x 240V / 50Hz	3 x 400V / 50Hz	3 x 575V / 50Hz	
Úroveň Umin:	Úroveň Umin:	Level Umin:	Bejárat Umin:	Pozíon Umin:	Alsó értek Umin:	Уровень Umin:					nastaviteľná / adjustable 70...95 % Uh	
Úroveň Uoff:	Úroveň Uoff:	Level Uoff:	Nivel Uoff:	Felülréteg Umax:	Übersteigung Uoff:	Уровень Uoff:					60% Uh	
Príkon:	Príkon:	Consum:	Consum:	Pobír moçy:	Felülréteg U...:	Мощность:					max. 2W	
Hysteresis:	Hysteresis:	Hysteresis:	Hysteresis:	Histeréza:	Histeréza:	Гистерезис:					2%	
Max. trvalé napětí:	Max. trvalé/napätie:	Max. permanent voltage:	Suportivanie permanentă max.	Max. trvalé občasenie:	Max. Folyamatos áram:	Макс. постоянное напряжение:	AC 3 x 160V	AC 3 x 275V	AC 3 x 460V	AC 3 x 550V	AC 3 x 660V	
Spätkové prieťienie < 1s:	Spätkové prieťienie < 1s:	Peak overhang < 1s:	Fluctuálne suportivanie < 1s:	Max. Objíždenie < 1s:	Rövid túláram < 1s:	Пиковая перегрузка < 1с:	AC 3 x 180V	AC 3 x 30V	AC 3 x 500V	AC 3 x 600V	AC 3 x 700V	
Casová predĺženosť t1:	Casová predĺženosť t2:	Time delay t1:	Time delay t2:	Oprávnenie zasúti:	Kelételezés t1:	Задержка t1:					max. 500 ms	
Výstup	Výstup	Output	Output	Opäťovanie časúti:	Kelételezés t2:	Задержка t2:					nastaviteľná / adjustable 0 - 10 s	
Počet kontaktů:	Počet kontaktov:	Number of contacts:	Number of contacts:	Klinmet	Wylieš:	Выход:						
Imenovitý prívod:	Menovitý prívod:	Rated current:	Rated current:	Yátérfémítéző:	Kołniciwość kontaktov:	Количество контактов:					1 x prepínad / changeover (A/g)	
Spinany výkon:	Spinany výkon:	Switching capacity:	Switching capacity:	Nevleges áram:	Piad znamionowy:	Номинальный ток:					8 A / AC1	
Šplítkový prívod:	Šplítkový prívod:	Input	Input	Kancsolási napjelő:	Kancsolási teljesítmény:	Замыкающая мощность:					2500 W / AC1, 240 W / DC	
Spinany napäť:	Spinany napäť:	Spätkové napäť:	Spätkové napäť:	Füldrátor:	Füldrátor:	Пиковый ток:					10 A	
Indikácia výstupu:	Indikácia výstupu:	Indikácia výstupu:	Indikácia výstupu:	Kapsolti fejlesztősg:	Komputačné napätie:	Компьютерное напряжение:					250 V AC1 / 24 V DC	
Mechanická životnosť:	Mechanická životnosť:	Mechanical life:	Mechanical life:	Klinmet:	Signalizácia výstupu:	Индикация выхода:					červená / red LED	
Elektrická životnosť (AC1):	Elektrická životnosť (AC1):	Electrical life (AC1):	Electrical life (AC1):	Wattivitàktus mechatizmán:	Wattivitàktus mechanizmu:	Механическая живучесть:					1x10 <sup>3</sup>	
Dalsí údaje	Dalsí údaje	Other information	Other information	Prézidenta de áram:	Prézidenta de tarant (AC1):	Эт. живучинност (AC1):					1000ns / any	
Pracovní teplota:	Pracovní teplota:	Operating temperature:	Operating temperature:	Tensíone de cuplate:	Tensíone de cuplate:	Лине.дат.						
Skladovacia teplota:	Skladovacia teplota:	Storage temperature:	Storage temperature:	Indication of state:	Indication of state:	Лине.дат.						
Elektrická pevnosť:	Elektrická pevnosť:	Electrical strength:	Electrical strength:	Temperatura skladania:	Temperatura skladania:	Лине.дат.						
Pracovní poloha:	Pracovní poloha:	Operating position:	Operating position:	Durata de viață mecanică:	Wattivitàktus mechatizmán:	Механическая прочность:						
Upevnění:	Upevnění:	Montáž:	Mounting:	Durata de lață electrică (AC1):	Wattivitàktus elektronici (AC1):	Эт. жизненность (AC1):						
Kategorie preplňi:	Kategória preplňi:	Protection degree:	Protection degree:	Indice de protecție:	Indice de protecție:	Другие параметры						
Stupeň znečistenia:	Stupeň znečistenia:	Overvoltage category:	Overvoltage category:	Kategória napätia:	Kategória napätia:	Рабочая температура:						
Príerez pripojov. vodiči:	Príerez pripojov. vodiči:	Pollution degree:	Pollution degree:	Stepien niesčistosti:	Stepien niesčistosti:	Складская температура:						
Rozměr:	Rozměr:	Prierez pripojov. vodiči:	Prierez pripojov. vodiči:	Gráđa de pollute:	Gráđa de pollute:	Электрическая прочность:						
Hmotnost:	Hmotnost:	Dimensions:	Dimensions:	Max. kablosize (mm <sup>2</sup> ):	Max. kablosize (mm <sup>2</sup> ):	Рабочее положение:						
Souvisiace normy:	Souvisiace normy:	Weight:	Weight:	Set. max. a condutecu (mm <sup>2</sup> ):	Set. max. a condutecu (mm <sup>2</sup> ):	Рабочее положение:						
		Standards:	Standards:	Waga:	Waga:	Размер:						
				Normy:	Normy:	Соответствующие нормы:						

## Funkce / Funkcie / Funcție / Funcție / Funkció / Fonctioné / Fonctionare / Functionare / Funktionare / Funkció / Omoscianie / Functiunim



CZ

Relé 3-fázové sítí kontroluje správny sled a výpadok kierkeľového fáz. Zelená LED svítí trvala a indikuje prítomnosť napäjaceho napäti. Pri výpadku fázy bliká červená LED a reťaz. Priebeh do stavu poruchy je pozdrobený - nastavené zpoždenie a prelak počiatkom na panelu písťacieho. Pri nespätnom sledu fázy svítí červená LED trvale a reťaz vypnutu. Pokial napätie naspäť poklesne pod 60 % Uh (Uh spôsob úrovne) pride k okamžitému rozepnutiu relé bez uplatnenia zpoždenia. Relé 3-fázové sítí kontroluje správny sled a výpadok kierkeľového fáz. Zelená LED svítí trvala a indikuje prítomnosť napäjaceho napäti. Pri výpadku fázy bliká červená LED a reťaz. Priebeh do stavu poruchy je pozdrobený - nastavené zpoždenie a prelak počiatkom na panelu písťacieho. Pri nespätnom sledu fázy svítí červená LED trvale a reťaz vypnutu. Pokial napätie naspäť poklesne pod 60 % Uh (Uh spôsob úrovne) pride k okamžitému rozepnutiu relé bez uplatnenia zpoždenia. HRN-56: Diely napájení zo všetkých troch fáz je relé schopné prevádzky pri výpadku jednej z fáz.

EN

Relay 3-phase network monitors correct sequence and failure of any phases. Green LED shines permanently and indicates inheritance of supply voltage. In case of phase failure red LED flashes and relay de-energizes. Switchover into a failure state is delayed - the delay is set by a potentiometer on the panel of the device. If the phase sequence is not correct red LED shines permanently and the relay is switched off. In case supply voltage falls below 60% Uh (Uh lower level) relay immediately breaks with no delay and faulty state is indicated by red LED. HRN-56: Thanks to supply from all three phases, this relay is able to operate even in case of failure of one from the phases.

RU

Relé 3-fázové sítí kontrolouje správny sled a výpadok kierkeľového fáz. Zelená LED svítí trvala a indikuje prítomnosť napäjaceho napäti. Pri výpadku fázy bliká červená LED a reťaz. Priebeh do stavu poruchy je pozdrobený - nastavené zpoždenie a prelak počiatkom na panelu písťacieho. Pri nespätnom sledu fázy svítí červená LED trvale a reťaz vypnutu. Pokial napätie naspäť poklesne pod 60 % Uh (Uh spôsob úrovne) pride k okamžitému rozepnutiu relé bez uplatnenia zpoždenia. Relé 3-fázové sítí kontrolouje správny sled a výpadok kierkeľového fáz. Zelená LED svítí trvala a indikuje prítomnosť napäjaceho napäti. Pri výpadku fázy bliká červená LED a reťaz. Priebeh do stavu poruchy je pozdrobený - nastavené zpoždenie a prelak počiatkom na panelu písťacieho. Pri nespätnom sledu fázy svítí červená LED trvale a reťaz vypnutu. Pokial napätie naspäť poklesne pod 60 % Uh (Uh spôsob úrovne) pride k okamžitému rozepnutiu relé bez uplatnenia zpoždenia. HRN-56: Diely napájení zo všetkých troch fáz je relé schopné provozu pri výpadku jednej z fáz.

PL

Przekąźnik w 3-fazowej sieci kontroluje prawidłową kolejność, przewyżeńkołwiekszą fazę Zielenia a LED dioda świeci trwałe kierkeľovou fazę napęcia i obniżała się wyłączna czasu. Przy zpożeniu przejdzie na żółtego. Przejście do stanu awarii jest opóźnione - nastawienie opóźnienia realizuje się potencjometrem na deskę aparatu. Przy nieprawidłowej kolejności na panelu písťaciego, przełącznik jest włączony - jeżeli napięcie zasilania spadnie pod 60% Uh (Uh dolny) przejdzie do natychmiastowego rozbicia na przełącznika bez opóźnienia i sygnalizowany jest stan błędów za pomocą czterowięznych diod LED. DIN-56: Dzięki zasięgowiui z wszystkich trzech z przekąźnika jest zdolny do pracy i przy pracy jednej z faz.

HU

Przekąźnik w 3-fázowej sieci kontroluje prawidłową kolejność, przewyżeńkołwiekszą fazę Zielenia a LED dioda świeci trwałe kierkeľovou fazę napęcia i obniżała się wyłączna czasu. Przy zpożeniu przejdzie na żółtego. Przejście do stanu awarii jest opóźnione - nastawienie opóźnienia realizuje się potencjometrem na deskę aparatu. Przy nieprawidłowej kolejności na panelu písťaciego, przełącznik jest włączony - jeżeli napięcie zasilania spadnie pod 60% Uh (Uh dolny) przejdzie do natychmiastowego rozbicia na przełącznika bez opóźnienia i sygnalizowany jest stan błędów za pomocą czterowięznych diod LED. DIN-56: Dzieki zasięgowiui z wszystkich trzech z przekąźnika jest zdolny do pracy i przy pracy jednej z faz.

RU

Relé 3-fázové sítí kontrolouje správny sled a výpadok kierkeľového fáz. Zelená LED svítí trvala a indikuje prítomnosť napäjaceho napäti. Pri výpadku fázy bliká červená LED a reťaz. Priebeh do stavu poruchy je pozdrobený - nastavené zpoždenie a prelak počiatkom na panelu písťacieho. Pri nespätnom sledu fázy svítí červená LED trvale a reťaz vypnutu. Pokial napätie naspäť poklesne pod 60 % Uh (Uh spôsob úrovne) pride k okamžitému rozepnutiu relé bez uplatnenia zpoždenia. Relé 3-fázové sítí kontrolouje správny sled a výpadok kierkeľového fáz. Zelená LED svítí trvala a indikuje prítomnosť napäjaceho napäti. Pri výpadku fázy bliká červená LED a reťaz. Priebeh do stavu poruchy je pozdrobený - nastavené zpoždenie a prelak počiatkom na panelu písťacieho. Pri nespätnom sledu fázy svítí červená LED trvale a reťaz vypnutu. Pokial napätie naspäť poklesne pod 60 % Uh (Uh spôsob úrovne) pride k okamžitému rozepnutiu relé bez uplatnenia zpoždenia. HRN-56: Diely napájení zo všetkých troch fáz je relé schopné provozu pri výpadku jednej z fáz.

EN

Relay 3-phase network monitors correct sequence and failure of any phases. Green LED shines permanently and indicates inheritance of supply voltage. In case of phase failure red LED flashes and relay de-energizes. Switchover into a failure state is delayed - the delay is set by a potentiometer on the panel of the device. If the phase sequence is not correct red LED shines permanently and the relay is switched off. In case supply voltage falls below 60% Uh (Uh lower level) relay immediately breaks with no delay and faulty state is indicated by red LED. HRN-56: Thanks to supply from all three phases, this relay is able to operate even in case of failure of one from the phases.

CZ

Relé 3-fázové sítí kontroluje správny sled a výpadok kierkeľového fáz. Zelená LED svítí trvala a indikuje prítomnosť napäjaceho napäti. Pri výpadku fázy bliká červená LED a reťaz. Priebeh do stavu poruchy je pozdrobený - nastavené zpoždenie a prelak počiatkom na panelu písťacieho. Pri nespätnom sledu fázy svítí červená LED trvale a reťaz vypnutu. Pokial napätie naspäť poklesne pod 60 % Uh (Uh spôsob úrovne) pride k okamžitému rozepnutiu relé bez uplatnenia zpoždenia. Relé 3-fázové sítí kontrolouje správny sled a výpadok kierkeľového fáz. Zelená LED svítí trvala a indikuje prítomnosť napäjaceho napäti. Pri výpadku fázy bliká červená LED a reťaz. Priebeh do stavu poruchy je pozdrobený - nastavené zpoždenie a prelak počiatkom na panelu písťacieho. Pri nespätnom sledu fázy svítí červená LED trvale a reťaz vypnutu. Pokial napätie naspäť poklesne pod 60 % Uh (Uh spôsob úrovne) pride k okamžitému rozepnutiu relé bez uplatnenia zpoždenia. HRN-56: Diely napájení zo všetkých troch fáz je relé schopné provozu pri výpadku jednej z fáz.

RU

Relé 3-fázové sítí kontrolouje správny sled a výpadok kierkeľového fáz. Zelená LED svítí trvala a indikuje prítomnosť napäjaceho napäti. Pri výpadku fázy bliká červená LED a reťaz. Priebeh do stavu poruchy je pozdrobený - nastavené zpoždenie a prelak počiatkom na panelu písťacieho. Pri nespätnom sledu fázy svítí červená LED trvale a reťaz vypnutu. Pokial napätie naspäť poklesne pod 60 % Uh (Uh spôsob úrovne) pride k okamžitému rozepnutiu relé bez uplatnenia zpoždenia. Relé 3-fázové sítí kontrolouje správny sled a výpadok kierkeľového fáz. Zelená LED svítí trvala a indikuje prítomnosť napäjaceho napäti. Pri výpadku fázy bliká červená LED a reťaz. Priebeh do stavu poruchy je pozdrobený - nastavené zpoždenie a prelak počiatkom na panelu písťacieho. Pri nespätnom sledu fázy svítí červená LED trvale a reťaz vypnutu. Pokial napätie naspäť poklesne pod 60 % Uh (Uh spôsob úrovne) pride k okamžitému rozepnutiu relé bez uplatnenia zpoždenia. HRN-56: Diely napájení zo všetkých troch fáz je relé schopné provozu pri výpadku jednej z fáz.

HU

Przekąźnik w 3-fázowej sieci kontroluje prawidłową kolejność, przewyżeńkołwiekszą fazę Zielenia a LED dioda świeci trwałe kierkeľovou fazę napęcia i obniżała się wyłączna czasu. Przy zpożeniu przejdzie na żółtego. Przejście do stanu awarii jest opóźnione - nastawienie opóźnienia realizuje się potencjometrem na deskę aparatu. Przy nieprawidłowej kolejności na panelu písťaciego, przełącznik jest włączony - jeżeli napięcie zasilania spadnie pod 60% Uh (Uh dolny) przejdzie do natychmiastowego rozbicia na przełącznika bez opóźnienia i sygnalizowany jest stan błędów za pomocą czterowięznych diod LED. DIN-56: Dzieki zasięgowiui z wszystkich trzech z przekąźnika jest zdolny do pracy i przy pracy jednej z faz.

PL

Przekąźnik w 3-fázowej sieci kontroluje prawidłową kolejność, przewyżeńkołwiekszą fazę Zielenia a LED dioda świeci trwałe kierkeľovou fazę napęcia i obniżała się wyłączna czasu. Przy zpożeniu przejdzie na żółtego. Przejście do stanu awarii jest opóźnione - nastawienie opóźnienia realizuje się potencjometrem na deskę aparatu. Przy nieprawidłowej kolejności na panelu písťaciego, przełącznik jest włączony - jeżeli napięcie zasilania spadnie pod 60% Uh (Uh dolny) przejdzie do natychmiastowego rozbicia na przełącznika bez opóźnienia i sygnalizowany jest stan błędów za pomocą czterowięznych diod LED. DIN-56: Dzieki zasięgowiui z wszystkich trzech z przekąźnika jest zdolny do pracy i przy pracy jednej z faz.

RU

Relé 3-fázové sítí kontrolouje správny sled a výpadok kierkeľového fáz. Zelená LED svítí trvala a indikuje prítomnosť napäjaceho napäti. Pri výpadku fázy bliká červená LED a reťaz. Priebeh do stavu poruchy je pozdrobený - nastavené zpoždenie a prelak počiatkom na panelu písťacieho. Pri nespätnom sledu fázy svítí červená LED trvale a reťaz vypnutu. Pokial napätie naspäť poklesne pod 60 % Uh (Uh spôsob úrovne) pride k okamžitému rozepnutiu relé bez uplatnenia zpoždenia. Relé 3-fázové sítí kontrolouje správny sled a výpadok kierkeľového fáz. Zelená LED svítí trvala a indikuje prítomnosť napäjaceho napäti. Pri výpadku fázy bliká červená LED a reťaz. Priebeh do stavu poruchy je pozdrobený - nastavené zpoždenie a prelak počiatkom na panelu písťacieho. Pri nespätnom sledu fázy svítí červená LED trvale a reťaz vypnutu. Pokial napätie naspäť poklesne pod 60 % Uh (Uh spôsob úrovne) pride k okamžitému rozepnutiu relé bez uplatnenia zpoždenia. HRN-56: Diely napájení zo všetkých troch fáz je relé schopné provozu pri výpadku jednej z fáz.

EN

Relay 3-phase network monitors correct sequence and failure of any phases. Green LED shines permanently and indicates inheritance of supply voltage. In case of phase failure red LED flashes and relay de-energizes. Switchover into a failure state is delayed - the delay is set by a potentiometer on the panel of the device. If the phase sequence is not correct red LED shines permanently and the relay is switched off. In case supply voltage falls below 60% Uh (Uh lower level) relay immediately breaks with no delay and faulty state is indicated by red LED. HRN-56: Thanks to supply from all three phases, this relay is able to operate even in case of failure of one from the phases.

CZ

Relé 3-fázové sítí kontroluje správny sled a výpadok kierkeľového fáz. Zelená LED svítí trvala a indikuje prítomnosť napäjaceho napäti. Pri výpadku fázy bliká červená LED a reťaz. Priebeh do stavu poruchy je pozdrobený - nastavené zpoždenie a prelak počiatkom na panelu písťacieho. Pri nespätnom sledu fázy svítí červená LED trvale a reťaz vypnutu. Pokial napätie naspäť poklesne pod 60 % Uh (Uh spôsob úrovne) pride k okamžitému rozepnutiu relé bez uplatnenia zpoždenia. Relé 3-fázové sítí kontrolouje správny sled a výpadok kierkeľového fáz. Zelená LED svítí trvala a indikuje prítomnosť napäjaceho napäti. Pri výpadku fázy bliká červená LED a reťaz. Priebeh do stavu poruchy je pozdrobený - nastavené zpoždenie a prelak počiatkom na panelu písťacieho. Pri nespätnom sledu fázy svítí červená LED trvale a reťaz vypnutu. Pokial napätie naspäť poklesne pod 60 % Uh (Uh spôsob úrovne) pride k okamžitému rozepnutiu relé bez uplatnenia zpoždenia. HRN-56: Diely napájení zo všetkých troch fáz je relé schopné provozu pri výpadku jednej z fáz.

RU

Relé 3-fázové sítí kontrolouje správny sled a výpadok kierkeľového fáz. Zelená LED svítí trvala a indikuje prítomnosť napäjaceho napäti. Pri výpadku fázy bliká červená LED a reťaz. Priebeh do stavu poruchy je pozdrobený - nastavené zpoždenie a prelak počiatkom na panelu písťacieho. Pri nespätnom sledu fázy svítí červená LED trvale a reťaz vypnutu. Pokial napätie naspäť poklesne pod 60 % Uh (Uh spôsob úrovne) pride k okamžitému rozepnutiu relé bez uplatnenia zpoždenia. Relé 3-fázové sítí kontrolouje správny sled a výpadok kierkeľového fáz. Zelená LED svítí trvala a indikuje prítomnosť napäjaceho napäti. Pri výpadku fázy bliká červená LED a reťaz. Priebeh do stavu poruchy je pozdrobený - nastavené zpoždenie a prelak počiatkom na panelu písťacieho. Pri nespätnom sledu fázy svítí červená LED trvale a reťaz vypnutu. Pokial napätie naspäť poklesne pod 60 % Uh (Uh spôsob úrovne) pride k okamžitému rozepnutiu relé bez uplatnenia zpoždenia. HRN-56: Diely napájení zo všetkých troch fáz je relé schopné provozu pri výpadku jednej z fáz.

HU

Przekąźnik w 3-fázowej sieci kontroluje prawidłową kolejność, przewyżeńkołwiekszą fazę Zielenia a LED dioda świeci trwałe kierkeľovou fazę napęcia i obniżała się wyłączna czasu. Przy zpożeniu przejdzie na żółtego. Przejście do stanu awarii jest opóźnione - nastawienie opóźnienia realizuje się potencjometrem na deskę aparatu. Przy nieprawidłowej kolejności na panelu písťaciego, przełącznik jest włączony - jeżeli napięcie zasilania spadnie pod 60% Uh (Uh dolny) przejdzie do natychmiastowego rozbicia na przełącznika bez opóźnienia i sygnalizowany jest stan błędów za pomocą czterowięznych diod LED. DIN-56: Dzieki zasięgowiui z wszystkich trzech z przekąźnika jest zdolny do pracy i przy pracy jednej z faz.

PL

Przekąźnik w 3-fázowej sieci kontroluje prawidłową kolejność, przewyżeńkołwiekszą fazę Zielenia a LED dioda świeci trwałe kierkeľovou fazę napęcia i obniżała się wyłączna czasu. Przy zpożeniu przejdzie na żółtego. Przejście do stanu awarii jest opóźnione - nastawienie opóźnienia realizuje się potencjometrem na deskę aparatu.

(CZ)

- relé kontroluje sled a výpadky fází (napr. kontrola správneho otáčenia motoru, pohonu apod.)
- relé určeno pro hľadanie 3-fázových sietí
- napájení ze všech fází, tzn. že funkce relé je zachována i pri výpadku jednej z fází
- napájecí a hľadané napětí Un:

1- MODUL:	3- MODUL:
HRN-56/120 - 3 x 120 V	HRN-56/480 - 3 x 480 V
HRN-56/208 - 3 x 208 V	HRN-56/575 - 3 x 575 V
HRN-56/240 - 3 x 240 V	
HRN-56/400 - 3 x 400 V	

- pevná prodleva T1 (500ms) a nastaviteľná prodleva T2 (0-10s)
- chybový stav je indikovaná LED a rozepnutím výstupného kontaktu relé
- výstupný kontakt 1x prepínací 8 A/ 250 V AC1
- v provedení 1-MODUL / 3- MODUL, upevnenie na DIN lištu

(SK)

- relé kontroluje sled a výpadok fáz (napr. kontrola správneho otáčania motora, pohonov a pod.)
- relé je určené pre monitorovanie 3-fázových sietí
- napájanie zo všetkých troch fáz, tzn. že funkcia relé sa zachová aj pri výpadku jednej z fází
- napájacie a monitorovacie napätie Un:

1- MODUL:	3- MODUL:
HRN-56/120 - 3 x 120 V	HRN-56/480 - 3 x 480 V
HRN-56/208 - 3 x 208 V	HRN-56/575 - 3 x 575 V
HRN-56/240 - 3 x 240 V	
HRN-56/400 - 3 x 400 V	

- pevné oneskorenie T1 (500ms) a nastaviteľné oneskorenie T2 (0-10s)
- chybový stav je indikovaný s LED a rozepnutím výstupného kontaktu relé
- výstupný kontakt 1x prepínací 8 A/ 250 V AC1
- v prevedení 1-MODUL / 3- MODUL, upevnenie na DIN lištu

(EN)

- relay monitors phase sequence and failure (e.g. control of correct motor winding etc.)
- relay designated for monitoring of 3-phase mains
- supply from all phases which means that relay is functional also in case of one phase failure
- supply and monitored supply Un:

1 MODULE:	3 MODULE:
HRN-56/120 - 3 x 120 V	HRN-56/480 - 3 x 480 V
HRN-56/208 - 3 x 208 V	HRN-56/575 - 3 x 575 V
HRN-56/240 - 3 x 240 V	
HRN-56/400 - 3 x 400 V	

- fixed time delay T1 (500ms) and adjustable time delay T2 (0-10s)
- faulty state is indicated by LED and breaking contact of output relay
- output contact 1x changeover 8 A/250V AC1
- 1-MODULE / 3- MODULE, DIN rail mounting

(RO)

- monitorizează succesiunea fazelor și a avariilor (exemplu controlul aerisirii corecte a motoarelor etc.)
- relee pentru monitorizarea rețelelor trifazice
- alimentare din toate fazele, releeul este funcțional chiar dacă una din faze nu alimentează
- alimentare și monitorizarea sursei Un:

1- MODUL:	3- MODUL:
HRN-56/120 - 3 x 120 V	HRN-56/480 - 3 x 480 V
HRN-56/208 - 3 x 208 V	HRN-56/575 - 3 x 575 V
HRN-56/240 - 3 x 240 V	
HRN-56/400 - 3 x 400 V	

- întârziere fixă T1 (500ms) și întârziere ajustabilă T2 (0-10s)
- starea de eroare este indicată prin LED roșu și prin decuplarea contactelor de ieșire
- Contacte de ieșire 1x contact comutator 8 A/250V AC1
- 1-MODUL / 3- MODUL, Montabil pe şină DIN

(PL)

- przekaźnik nadzoruje zanik i kolejność faz (np. kontrola kierunku obrotu silnika, napędów itd.)
- przekaźnik przeznaczony do kontroli sieci 3-fazowych
- zasilanie ze wszystkich faz, tzn. że funkcje przekaźnika jest zapewniona i podczas zaniku jednej z faz
- napięcie zasilania i nadzorowane Un:

1- MODUL:	3- MODUL:
HRN-56/120 - 3 x 120 V	HRN-56/480 - 3 x 480 V
HRN-56/208 - 3 x 208 V	HRN-56/575 - 3 x 575 V
HRN-56/240 - 3 x 240 V	
HRN-56/400 - 3 x 400 V	

- przedłużenie trwałe T1 (500ms) i przedłużenie nastawialne T2 (0-10s)
- stan błędu jest sygnaлизowany diodą LED i rozłączeniem zestyku wyjściowego przekaźnika
- zestyk wyjściowy 1x przełączny 8A/250V AC1
- wykonanie 1-MODUL / 3- MODUL, mocowanie do szyn DIN

(HU)

- a relé a fázis sorrendet és kiesést figyeli(pl.: motoronkál)
- a relé háromfázisú hálózatban történő felhasználásra készült
- a relé a tápellátását minden fázisról kapja, az egyik fázis kiesésekor is működik
- a táp- és figyelt feszültség szerint lehet:

1- MODUL:	3- MODUL:
HRN-56/120 - 3 x 120 V	HRN-56/480 - 3 x 480 V
HRN-56/208 - 3 x 208 V	HRN-56/575 - 3 x 575 V
HRN-56/240 - 3 x 240 V	
HRN-56/400 - 3 x 400 V	

- fix T1 késleltetés(500ms) és állítható T2 késleltetés(0-10s)
- hiba esetén egy piros LED jelez és a kimeneti relé enged
- a kimenet: 1 vátoérintkezős relé 8 A/250V AC1
- 1- MODUL / 3- MODUL széles, DIN síre szerelhető

(RU)

- реле контролирует последовательность и выпадение фаз(напр. контроль правильного вращения мотора, привода и т.п.)
- реле предназначено для контроля напряжения в 3-фазовых сетях
- питание со всех фаз, это значит, что функции реле будут сохранены и при выпадении одной из фаз
- напряжение питания Un:

1-МОДУЛЬ:	3-МОДУЛЬ:
HRN-56/120 - 3 x 120 V	HRN-56/480 - 3 x 480 V
HRN-56/208 - 3 x 208 V	HRN-56/575 - 3 x 575 V
HRN-56/240 - 3 x 240 V	
HRN-56/400 - 3 x 400 V	

- фиксированная задержка T1 (500мс) и настраиваемая задержка T2 (0-10с)
- состояния ошибки сигнализируются LED и размыканием контакта выходного реле
- выходной контакт 1x переключ. 8 A/ 250 V AC1
- однофазовое исполнение, 1-МОДУЛЬ / 3-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку