


## MERAČ SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE trojfázový dvojtarifný

**LE-04d**

**ZÁRUKA.** Na výrobky spoločnosti F&F sa vzťahuje 24-mesačná záruka od dátumu kúpy. Záruka sa zohľadní len s dokladom o kúpe. Obráťte sa na svojho predajcu alebo kontaktujte priamo nás.

Ďalšie informácie o postupe pri podávaní reklamácií nájdete na stránke:  
[www.fif.com.pl/reklamacie](http://www.fif.com.pl/reklamacie)



**Tento prístroj nevyhadzujte do koša s iným odpadom!**



Podľa zákona o použitých zariadeniach sa odpadové elektrické zariadenia z domácností môžu bezplatne a v ľubovoľnom počte vrátiť na odberné mieste zriadenom na tento účel, alebo do predajne pri kúpe nového zariadenia (podľa zásady staré za nové, a to bez ohľadu na značku). Elektrický odpad vyhodený do smetného koša alebo zlikvidovaný volne v prírode predstavuje nebezpečenstvo pre životné prostredie a ľudské zdravie.

### Účel

Elektromer LE-04d je statický (elektronický), kalibrovaný merač elektrickej energie striedavého trojfázového prúdu v priamom systéme. Merač je prispôsobený na spoluprácu s externými spínacími hodinami a je určený na meranie a výpočty v dvojtarifnom systéme.

### Funkcia

Špeciálny elektronický systém pod vplyvom prechádzajúceho prúdu a aplikovaného napäťa v každej fáze generuje impulzy v množstve úmernom spotrebúvanej elektrickej energii v danej fáze. Odber elektrickej energie vo fáze je signalizovaný blikaním príslušnej diódy LED (L1, L2, L3). Súčet impulzov z troch fáz je signalizovaný blikaním diódy LED (800 imp/kWh), prepočítaný na energiu odoberanú v celom trojfázovom systéme a jej hodnota sa zobrazí na LCD displeji pre daný segment.

Číslice za desatinnou čiarkou označujú stotiny (0,11 kWh = 110 Wh). Merač je prispôsobený na zaznamenávanie hodnôt elektrickej energie v dvojtarifnom systéme. Na zobrazenie hodnôt odoberanej energie v danej tarife slúžia samostatné displeje T0 a T1. K prepínaniu medzi tarifami dochádza, keď je na vstup D merača privezené riadiace napätie (svorky 10 – 11). K tomu je možné použiť externé spínacie hodiny. Počítadlo T0 počíta hodnotu odoberanej energie, keď na vstup D nie je privezené riadiace napätie. Od privezania riadiaceho napäťa na vstup D až do jeho zániku počíta hodnotu odoberanej energie počítadlo T1. Činnosť daného počítadla je signalizovaná rozsvietením príslušnej diódy LED.


### **Impulzný výstup**

Merač má impulzný výstup SO. To umožňuje pripojenie iného impulzného zariadenia (SO) na čítanie impulzov vygenerovaných meračom.

Pre správnu činnosť merača nie je nutné pripojenie ďalšieho zariadenia.


### **Číslo počítadla**

Počítadlo je označené individuálnym výrobným číslom, podľa ktorého ho možno jednoznačne identifikovať. Označenie je nezmazateľné (vyryté laserom).





## Plombovanie


Merač má možnosť zaplombovania krytu vstupných a výstupných svoriek, čím sa zabráni obídeniu počítadla.



## Rozmery



## Schéma zapojenia



8-9 impulzný výstup

## Inštalácia

1. Odpojte napájanie.
2. Merač namontujte na lištu v skrinke rozvádzca.
3. Napájanie pripojte na svorky 1 (L1), 3 (L2), 5 (L3).
4. Meraný okruh alebo jednotlivý prijímač pripojte na svorky 2 (L1), 4 (L2), 6 (L3).
5. Vodič N pripojte na svorku 7.
6. Na svorku 10 pripojte kontakt spínacích hodín. Svorku 11 pripojte k N.
7. Ďalší impulzný prijímač pripojte pod svorky 9 (+) – 8 (-).

## **Technické údaje**

referenčné napätie	3×230/400 V+N
základný prúd	10 A
maximálny prúd	100 A
minimálny prúd	0,04 A
presnosť merania	trieda 1
zhoda	IEC 61036
vlastná spotreba merača	10 VA; 2 W
rozsah počítadla	0÷99999,99 kWh
konštantá merača	(1,25 Wh/imp) 800 imp/kWh
signalizácia odberu prúdu	3×červená dióda LED
signalizácia počítadla T0 a T1	2×červená dióda LED
impulzný výstup SO+ SO-	otvorený kolektor
napätie pripojenia SO+ SO-	24 V DC
prúd pripojenia SO+ SO-	30 mA
konštantá SO+ SO-	(1,25 Wh/imp) 800 imp/kWh
doba impulzu SO+ SO-	30 ms
prevádzková teplota	-20÷55 °C
prípojky	skrutkové svorky 25 mm <sup>2</sup>
rozmery	7 modulov (122 mm)
inštalácia	na lište TH-35 mm
stupeň ochrany	IP20

## **Vyhľásenie o zhode ES**

Vyhľásenie o zhode ES pre zariadenie si môžete stiahnuť zo stránky výrobku na internetovej adrese: [www.fif.com.pl](http://www.fif.com.pl).

## **Všeobecné podmienky bezpečnosti práce**

- \* Pred montážou merača si pozorne prečítajte návod.
- \* Merač musí nainštalovať a prevádzkovať kvalifikovaný personál oboznámený s jeho konštrukciou, činnosťou a s tým súvisiacimi nebezpečenstvami.
- \* Neinštalujte merač, ktorý je poškodený alebo neúplný.
- \* Používateľ je zodpovedný za riadne uzemnenie systému, správny výber, inštaláciu a funkčnosť iných zariadení pripojených k meraču vrátane bezpečnostných zariadení, ako sú napríklad: nadprúdové, diferenciálne a prepäťové ističe.
- \* Pred pripojením napájacieho napäťia skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené.
- \* Je nevyhnutné dodržiavať prevádzkové podmienky merača (napájacie napätie, vlhkosť, teplota).
- \* S cieľom zabrániť zásahu elektrickým prúdom alebo poškodeniu merača pri každej zmene systému zapojenia vypnite napájacie napätie.
- \* Nevykonávajte samostatne žiadne zmeny na zariadení. Môže to mať za následok poškodenie alebo nesprávnu funkciu merača, čo môže viest' k nebezpečenstvu pre obsluhujúci personál. V takýchto prípadoch výrobca nezodpovedá za následné udalosti a v prípade reklamácie môže odmietnuť záruku poskytnutú na merač.

**«F&F»<sup>®</sup>**